HEXファイル指定でダウンロードする場合

２００８年０４月１８日
Ｂｙ　エーワン　Ｒｅｖ１．２３

Ｈｅｗ（Ｖｅｒ４．０４）＋ＫＰＩＴ（ｖ０７０３）を使用した場合の

新ワークスペースおよびプロジェクトを登録する方法

（Ｈ８／３６６４　Ｅ８版）

ＫＰＩＴ版の統合環境「Ｈｅｗ　Ｖｅｒ４．０４」で H-debugger 用に新ワークスペース／プロジェクトを登録する手順方法を説明します。
説明を明確にするために、名前等を仮に決めて例に沿って説明を進めます。

ワークスペース名	KPIT3664		
プロジェクト名	Project		
登録モジュール名	H8_3664.c	C	メインモジュール（アプリ用）
	KpitDebugH8.h	ヘッダファイル	ソフトパーツ用定義ファイル （ソフトパーツを使用しない場合は不要です。）
KPIT 添付ファイル	start.asm	ＡＳＭ	スタートアップモジュール
	hwinit.c	C	ハード初期化用モジュール
	vects.c	C	リセット／割込みベクターテーブル
	inthandler.c	C	割込みハンドラー用
	sbrk.c	C	ヒープメモリー用
	iodefine.h	ヘッダファイル	I/O 定義ビットフィールド記述用
	inthandler.h	ヘッダファイル	割込みハンドラー用
ＣＰＵタイプ	H8/3664F		

１．新ワークスペースの登録方法　　“HEW”起動させます。

[1-1]

“新規プロジェクトワークスペース”をチェックしてのＯＫをクリックする。

もしくは、キャンセル後に、[ファイル]-[新規ワークスペース]をクリックします。

[1-2]



ﾜｰｸｽﾍﾟｰｽ名	KPIT3664
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ名	Project
ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ	C:¥Hew4¥KPIT¥KPIT3664
CPU 種別	H8S,H8/300
ﾂｰﾙﾁｪｲﾝ	KPIT GNUH8[ELF]
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ	Application

この項目を設定確認後ＯＫをクリックして下さい。

[1-3]



ＣＰＵスペックを選択します。

①300H
②3664F

Ｎｅｘｔ＞をクリックします。

[1-4]



ＣＰＵオプションを選択します。

①「Operation Mode」<Normal>
②「Use Optimized Libraries」
　チェックを外します。

Ｎｅｘｔ＞をクリックします。

[1-5]



シミュレータの設定ですが使用しませんのでチェック無しの状態で、

Ｎｅｘｔ＞をクリックします。

[1-6]



作成されるファイル一覧表示です。

Ｆｉｎｉｓｈ＞をクリックします。

[1-7]



最終確認画面です。

OKをクリックします。

ここまでの操作が新規プロジェクトの登録方法です。

２．プロジェクトから不要モジュール（ソースファイル）を削除します。

目的：　ＫＰＩＴにより準備されたモジュールを使用しない場合に削除しておきます。

[2-1]



今回の使用例では下記３ファイルを削除します。

① Project.c

[2-2]



［プロジェクト］－
［ファイルの削除］をクリックします。

[2-3]



① project.c
の１ファイルを選択する。

削除をクリックします。

[2-4]



確認画面です。

OK をクリックします。

３．プロジェクトに希望モジュール（ソースファイル）を登録します。

準備：　作成済みの２ファイルを”C:¥Hew4¥KPIT¥KPIT3664¥Project”にコピーします。

H8_3664.c	HP よりダウンロードします。（ＧＮＵ／ｇｃｃ）
KpitDebugH8.h	KPIT3664_v0703_1.LZH

[3-1]



[プロジェクト]-
[ファイルの追加]をクリックします。

[3-2]

登録ファイルを選択します。

① h8_3664.c

追加をクリックします。

この操作によりプロジェクトにモジュールを登録します。

４．シンボルコンバータ「GCｓｙｍｃｏｎｖ」を登録します。

目的：H-debugger でシンボリックデバッグする為にアブソリュートファイル【Project.x】からシンボル情報抽出します。

準備：KPIT 用シンボルコンバータ【GCsymconv.exe】をホームページよりダウンロードし解凍後、DEF インストールＤＩＲ「C:¥Program Files¥Aone¥DEF」下にコピーして下さい。

[4-1]



［ビルド］-［ビルドフェーズ］をクリックします。

[4-2]



追加をクリックします。

[4-3]

次へ>をクリックします。

[4-4]



単一フェーズ側にチェックをします。

次へ>をクリックします。

[4-5]



①フェーズ：SymbolConvert
②コマンド：
C:¥ProgramFiles¥
Aone¥DEF¥GCsymconv.exe を選択する。
③初期ディレクトリ：$(CONFIGDIR)

次へ>をクリックします。

[4-6]

完了をクリックします。

[4-7]



OKをクリックします。

[4-8]



[ビルド]-
[ＳｙｍｂｏｌＣｏｎｖｅｒｔ]をクリックします。

[4-9]



①オプションに下記内容を設定する。
"$(CONFIGDIR)¥$(PROJECTNAME).x"
（入力ファイル名）

②ＯＫをクリックします。

注意事項

①ディレクトリ名に‘　’スペースを使用している場合は、“”ダブルクォートで囲んで下さい。
“$(CONFIGDIR)¥$(PROJECTNAME).x”
②$(PROJECTNAME)の先頭に「¥」記号を入力して下さい。（手入力）
③オプションＳＷを使用する場合は両端にスペースを入れてください。（手入力）

追加事項（スイッチ説明）

１）［－ｏ］（省略可）出力ファイル名を指定
２）［－ｒ］（省略可）モジュール毎のディレクトリ情報を作成しない。
３）［－ｓ］（省略可）ラインシンボル情報をソート（アドレス順）しない。
４）［－ｉ］（省略可）重複モジュール情報を削除する。
５）［－ｇ］（省略可）スタティック変数をグローバル化する。(Ｖｅｒ１．２０ｘから)
６）［－m］（省略可）重複モジュール情報をＣソースにマージする。(Ｖｅｒ１．４０Ｂから)
７）［－ｆ］（省略可）使用インクルードファイルをCViewに登録する。(Ｖｅｒ１．４０Ｂから)

５．コンパイラーオプションの確認と設定をします。

目的：　H-debugger でシンボリックデバッグを可能にする為、コンパイラーオプションの確認と設定をします。

[5-1]



［ビルド］-
［Ｃｏｍｐｉｌｅｒ］をクリックします。

[5-2]



［Ｓｏｕｒｃｅ］タグ
①「Macro defines」の

Ａｄｄをクリックします。

[5-2-1]



②Define:「ROMSTART」を登録します。
③Value:「１」を登録します。

④ＯＫをクリックします。

初期値を ROM->RAM にコピーする為の重要な設定です。

[5-3]



［Ｏｂｊｅｃｔ］タグ
①Optimization : None(Default)
②Debug level :　Level2:Standard(Default)
③Debug format:**DWRAF** に指定する。
④Object directory : (Default)状態

ＯＫをクリックします。

６．リンカーオプションの確認と設定をします。

目的：　H-debugger でシンボリックデバッグを可能にする為、リンカーオプションの確認と設定をします。

[6-1]



［ビルド］-
［Ｌｉｎｋｅｒ］をクリックします。

[6-2]



［Ａｒｃｈｉｖｅｓ］タグ
デフォルト状態です。（変更の必要なし）

【ＨｏｗＴｏ】
「Archive search directories」の情報が何らかの原因により変わってしまった場合、「Use Optimised Libraries」のチェック覧を付けて外しますとデフォルト状態に戻ります。

[6-3]



［Ｉｎｐｕｔ］タグ
基本的には何も設定しなくて良いですが、各モジュールのリンク順番を指定したい場合に全モジュールをここで指定します。

① vects.o
② start.o
③ inthandler.o
④ hwinit.o
⑤ sbrk.o
⑥ h8_3664.o

[6-4]



［Ｏｕｔｐｕｔ］タグ
①Output Directory : (Default)
②Endian : Big endian(Default)
③Output format :Both(Default and S-Record)
すべて、デフォルトです。

[6-5]



［Ｓｅｃｔｉｏｎｓ］タグ
.text セクションの開始アドレスを変更します。
（モニターエリアを空ける為）

①.text セクションを選択します。
②【Modify】PB をクリックします。

[6-6]



③Address: を「0x800」に変更します。

④ＯＫをクリックします。

[6-7]



［Ｓｅｃｔｉｏｎｓ］タグ
.data セクションのアドレスを変更します。

①.data セクションを選択します。
②【Modify】PB をクリックします。

[6-8]



③Start address:【Fixed address】に選択します。
④Address: .data セクションの先頭アドレスを指定します。
ソースブレークを使用する場合　　【0xF7C0】
ソースブレークを使用しない場合　【0xF780】
＜DEF バージョン 6.50A より＞
ソースブレークを使用する場合は、モニタワーク方式をスタック方式にする必要があります。。

⑤Advanced をクリックします。

[6-9]



⑥「Reserve memory for section mapping」をチェックする。
⑦Map address:【Label】にする。
⑧Label:【_mdata】

⑨OK をクリックします。

初期値を ROM->RAM にコピーする為の重要な設定です。

[6-10]



［Ｓｅｃｔｉｏｎｓ］タグ
左画面のようになります。

７．割り込みハンドラへ登録します。

目的：　今回説明に使用したモジュール「h8_3664.c」は、TimerA（ベクター１９）の割り込みを使用していますので、割り込みハンドラへの登録をします。

[7-1]



①inthandler.c を選択します。
②void INT_TimerA(void){ TimerA(); }の関数を記述します。

８．ビルドを実行します。

目的：　コンパイル／アセンブリ／リンクロケート／GCsymconv を実行させる為、
ビルドを実行します。

[8-1]



[ビルド]−
[ビルド]をクリックします。

[8-2]



↑のように「0 Errors, 0 Warnings」になれば成功です。

９．ＤＥＦでの確認

[9-1]



①８００Ｈ番地にスタックポインタの設定プログラムが確認できます。

これで「Ｈ－ｄｅｂｕｇｇｅｒ」用の設定作業が終了です。

以上