


Windows 7にてUSBドライバーを更新する

DEFバージョン 9.00A仕様より
Rev1.00 2011/01/26

1. Windows 7でUSBドライバーを更新する。


- 1) パソコン本体が動作している状態で、パソコン本体と H-debugger を添付 USB ケーブルで接続します。(ターゲット基板なしでよい)
- 2) Windows デスクトップ「コンピュータ」の右クリック「管理」を選択します。
- 3) コンピュータの管理で「デバイスマネージャー」をクリックします。

<1-1>



←更新したいドライバにマウス右クリックのポップアップメニューを開いて「プロパティ」を選択します。


<1-2>



←「ドライバー」タグを選択する。


←「ドライバーの更新」を選択します。

<1-3>




←「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」側を選択して下さい。

<1-4>




←「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」側を選択して下さい。

<1-5>



←「ディスクの使用」を選択します。


<1-6>



←更新するドライバーの保存先を指定します。


←「開く」をクリックします。

<1-7>




←「OK」をクリックします。

<1-8>




←「次へ」をクリックします。

<1-9>



←正常終了しますと、この画面表示になります。

<1-10>



←「更新バージョン」を確認して下さい。

以上にて、USB ドライバーのインストールは終了です。